



# Informatikwerkstatt, Foliensatz 12

## Motorregelung

G. Kemnitz

Institut für Informatik, TU Clausthal (IW-F12)  
19. Dezember 2022



## Inhalt:

Wiederholung »test\_rotmess«

Motorkennlinie

Motorregelung

3.1 PI-Regler

3.2 Beispielprogramm PI-Regler

3.3 Fahrzeugsteuerung

3.4 Python-Steuerprogramm

Aufgaben

## Interaktive Übungen:

1 Messung der Umdrehungsgeschwindigkeit (rotmess)


2 Bestimmung der Motorkennlinie

3 PI-Regler (test\_regelung)



## Wiederholung »test\_rotmess«

## Testprogramm »test\_rotmess« starten



- 2×H-Brücke PmodHB5 über Y-Kabel an JL.
- Motoren an die H-Brücken stecken.
- Spannungsversorgungsdrähte anschrauben.
- PmodUSBUSART an JH oben und USB-Verbindung zum PC.
- JHX und JLX auf »gekreuzt (=)«.
- Projekt »F11-rotmess\rotmess« öffnen, übersetzen, starten.
- HTerm starten. 8N1 9600 Baud. COM einstellen. Connect.



## Testbeispiele mit HTerm



Das Programm »test\_rotmess.c« wartet vom PC auf 6 Bytes:

- Byte 1 und 2: Pulslänge Motor R (OCR5B),
- Byte 3 und 4: Pulslänge Motor L (OCR5C),
- Byte 5 und 6: Pulsperiode Motor R und L (OCR5A).

und sendet nach Bewegungsabschluss 8 Bytes zurück:

- Byte 1 und 2: empfangene Pulslänge Motor R:
- Byte 3 und 4: Winkelschritt pro s Motor R,
- Byte 5 und 6: empfangene Pulslänge Motor L:
- Byte 7 und 8: Winkelschritt pro s Motor L.

Ein- und Ausgabe über HTerm:

Transmitted data							Received Data								
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	00	0c	00	20	00		18	00	03	37	0c	00	00	cc	

# 1. Wiederholung »test\_rotmess«

## Testbeispiel 1:

Transmitted data							Received Data								
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	00	0C	00	20	00	18	00	03	37	0C	00	00	CC		

PWM_R	speed_R	PWM_L	speed_L
$\frac{0x1800}{0x2000} = 75\%$	$\frac{0x337}{228^*} = 3,61 \frac{U}{s}$	$\frac{0x0C00}{0x2000} = 37,5\%$	$\frac{0x0CC}{228^*} = 0,89 \frac{U}{s}$

## Testbeispiel 2:

Transmitted data							Received Data								
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	00	F0	00	20	00	18	00	03	48	F0	00	FD	BE		

PWM_R	speed_R	PWM_L	speed_L
$\frac{0x1800}{0x2000} = 75\%$	$\frac{0x348}{228^*} = 3,68 \frac{U}{s}$	$\frac{-0x1000}{0x2000} = -50\%$	$\frac{-0x242}{228^*} = -2,54 \frac{U}{s}$

Absolute Pulsweite in den Beispielen :0x2000/8 MHz  $\approx$  1 ms

\* 12 Schritte je Motordrehung und 19 Motorumdrehungen je Radumdrehung.



# Motorkennlinie



# Bestimmung der Motorkennlinien

Für die Konzeption der Fahrzeugsteuerung wird die Funktion

$$\omega = f(\eta, \dots)$$

( $\omega$  – Winkelgeschwindigkeit;  $\eta$  – relative Pulsweite; ... – weitere Einflüsse wie Pulsperiode, Versorgungsspannung, ...) benötigt. Bestimmbar mit HTerm und vielen Einzelmessungen.

Alternative: Programmgesteuert mit Python-Programm.



### PC-Programm »rotmess.py«

wiederhole für PWM-Periode  $\in \{2\text{ms}, 1\text{ms}, 0,5\text{ms}\}$   
wiederhole für  $\text{pwm} = -100\%$  bis  $100\%$  in 5%-Schritten  
bestimme Winkelgeschwindigkeit  
Ausgabe der Werte als Tabelle  
Sammeln der Werte von Motor R für eine Graphik

---

```
import serial                                #Modul serial importieren
ser = serial.Serial("COM9")                 #COM anpassen!
import matplotlib.pyplot as plt            #Plotfunktion importieren
for Periode in (0x4000,0x2000,0x1000):     #Periodenwerte
    pwm_list=[]                             #leere Listen für die gra-
    speed_list=[]                           #phisch darzustellenden Werte
    pwm=-1.0
    while pwm<=1.01:                         #für pwm = -1 bis 1
```



## 2. Motorkennlinie

```
#Umwandlung der %-Zahl in einen OCR-Wert
ocr = int(pwm*Periode)

#OCR-Wert => Byte-Array, Länge 2, signed
bocr = ocr.to_bytes(2, byteorder='big', signed=True)

#Periode => Byte-Array, Länge 2, unsigned
bper = Periode.to_bytes(2, byteorder='big')
smsg = bocr + bocr + bper # 6-Byte-Array

ser.write(smsg)           #senden von 6 Bytes
rstr=ser.read(8)         #auf 8 Bytes warten

#Bytevektor in Ergebniswerte umrechnen und ausgeben
pwmR = float(int.from_bytes(rmsg[0:2],
    byteorder='big', signed=True))/Periode * 100
spR  = float(int.from_bytes(rmsg[2:4],
    byteorder='big', signed=True))/228
pwmL = float(int.from_bytes(rmsg[4:6],
    byteorder='big', signed=True))/Periode * 100
spL  = float(int.from_bytes(rmsg[6:8],
    byteorder='big', signed=True))/228
```



## 2. Motorkennlinie


```
print('Periode= %4.2fms'%(Periode/8E3),  
      'pwmR= %6.1f'%pwmR + '%', 'spR= %4.2f U/s'%spR,  
      '|', 'spL= %4.2f U/s'%spL)  
  
#PWM-Wert und Ergebnisse Motor R an Listen hängen  
pwm_list.append(pwm)  
speed_list.append(spR)  
pwm += 0.05           #Erhöhung der Pulsbreite um 5%  
  
#Für jede PWM-Periode Winkelgesch. als xy-Graph ausgeben  
plt.plot(pwm_list, speed_list)  
  
ser.close()           #COM-Port schliessen  
plt.xlabel('pwm_in%') #Achsen beschriften  
plt.ylabel('Umdrehungen pro s')  
plt.show()
```



### Ergebnis

Periode=2.05ms pwmR=-100.0% spR=-4.50 U/s | spL=-4.47 U/s  
Periode=2.05ms pwmR = -95.0% spR=-4.45 U/s | spL=-4.35 U/s  
Periode=2.05ms pwmR = -90.0% spR=-4.41 U/s | spL=-4.32 U/s  
...

Periode:  
rot 2 ms  
grün 1 ms  
blau 0,5 ms





## 2. Motorkennlinie


- Die Kennlinie ist nichtlinear mit einem Totbereich zwischen ca. -25% bis +25%.
- Vernünftig steuern lässt sich der Motor nur im Betragsbereich von 1 bis 4 Radumdrehungen pro Sekunde.
- Langsame und genaue Bewegungsvorgaben verlangen eine Regelung.
- PWM-Periode ca. 1 ms ist ein vernünftiger Wert.



# Motorregelung

## Motorregelung

- Bildung der Reglerabweichung durch Subtraktion des Ist-Werts (Position, Geschwindigkeit, ...) vom Soll-Wert.
- Berechnung der neuen Stellgröße aus der aktuellen Stellgröße und der Reglerabweichung so, dass die Reglerabweichung gegen null strebt.





### Zweipunktregelung

Am einfachsten zu programmierender Regler:

- Soll/Ist-Abweichung zu fahrender Weg für beide Räder:  
`int32_t pos_diff_right, pos_diff_left;`
  - In der Timer-ISR für die Geschwindigkeitsmessung:
    - Addition von je einem zum innerhalb der ISR-Periode zu fahrenden Weg proportionalen Wert  $v_{r/l}$  mit  $|v_{r/l}| < v_{\max}$ .
    - Subtraktion des Messwerts für die Anzahl der Umdrehungsschritte  $\{-1, 0, 1\}$  multipliziert mit  $v_{\max}$ .
  - Wenn vorwärts, wenn Diff. positiv<sup>1</sup>, Motor vorwärts an, sonst aus.
  - sonst, wenn Differenz negativ<sup>2</sup>, Motor rückwärts an, sonst aus.
- 

- Bahnabfahrgenauigkeit gut, aber
- sehr »ruckhaftes« Fahrverhalten. (Bitte selbst ausprobieren.)

---


<sup>1</sup>Rad dreht zu langsam.

<sup>2</sup>ZU langsame Rückwärtsdrehung.




### PI-Regler

### Funktion von P- und PI-Reglern



- Stellwert  $s$  gleich  $k_p \cdot$  Regelabweichung plus skalierte Summe der Regelabweichung (Integralteil  $I$ ).
- Je größer  $k_p$  desto kleiner Regelabweichung, aber wenn  $k_p$  zu groß  $\Rightarrow$  Schwingung, d.h. ruckhaftes« Fahrverhalten, schlimmer als beim Zweipunktregler.
- Mit einem zusätzlichen Integralanteil  $I$  und passendem  $k_i$  verringert sich die Soll-/Ist-Abweichung auf nahe null.
- $k_p$  und  $k_i$  experimentell bestimmbar.



Nach Änderungssprüngen des Sollwerts kann die Reglerabweichung

- stetig abklingen (sanftes Verhalten),
- eine abklingende Schwingung (schneller) oder
- eine Dauerschwingung sein (gefährlich).

Experimentelle Bestimmung von  $k_p$  und  $k_i$  (WEB-Suchbegriff:

»PI-Regler empirisch einstellen«):

- $k_i = 0$ ,  $k_p$  erhöhen, bis die Regelung schwingt. Davon auf 60%.
- $k_i$  erhöhen, bis die Regelung schwingt, davon auch 60%.

Problem: Man muss die Reglerabweichung als Funktion der Zeit experimentell bestimmen.



# Beispielprogramm PI-Regler



## Private Variablen

$$I = I + k_I \cdot d$$

$$s = k_P \cdot d + I$$

Implementierung der Reglervariablen als Festkommazahlen mit 8 NKB (Nachkommabits):

```
uint16_t kp, ki;           //Reglerkoeffizient, 8 NKB
int32_t diffR, diffL;     //Schrittdifferenz, 8 NKB
int32_t integR, integL;  //Integralanteile, 8 NKB
int32_t pwmR, pwmL;      //Stellwerte, 8 NKB
int16_t speedR, speedL;  //Sollgeschwindigkeit, 8 NKB
```

Hilfsfunktionen:

- Ausschluss Überlauf:  $0x7FFFFFFF.FF \Leftrightarrow -0x800000$ :

```
void limit(int32_t *val, int32_t max){
    if (*val > max)
        *val = max;
    else if (*val < -max)
        *val = -max;
}
```

- Multiplikation:  $\gg a = \text{limit}(((\text{int32\_t})b * c) \gg 8, \text{abs\_max}); \ll$



## Programm für einen Regelungsschritt

```
if (rotmess_get(&sr, &sl)){//wenn neuer Messwert
  if (rotmess_err())      //bei Fehler im Treiber
    lcd_incErr(ERR_RMESS); //Fehlerzähler erhöhen
  //Ausführung eines PID-Reglerschritts je Motor
  diffR = diffR + speedR - (sr << 8);
  limit(&diffR, 0x100000); //Begrenzung der Differenz
  integR = integR + ((ki * diffR)>>8);
  limit(&integR, 0x400000); //Begrenzung Integralteil
  pwmR = (integR>>8) + ((kp * diffR)>>12);
  limit(&pwmR, 0x4000); //Begrenzung Stellgröße
  pwm_set_R(pwmR);
  ... //dasselbe für Motor L
  ... //Ausgabe Regelabweichungen und Integralteile
  ... //zur Kontrolle auf das LC-Display
}
```

Treiber »rotmess.c« wird so konfiguriert, dass die Funktion


```
uint8_t rotmess_get(int16_t *spR, int16_t *spL);
```

die Winkelschritte für 20 ms liefert  $\Rightarrow$  Regler-Berechnungsinvall 20 ms.



# Fahrzeugsteuerung

## Fahrzeugsteuerung als Automat




Automatenzustände:


- S Antriebe gestoppt
- D Abarbeitung einer Teilbewegung
- W Übergang zur nächsten Teilbewegung ohne Stopp

Empfangsnachricht, Beschreibung einer Teilbewegung:

- $\omega_A, \omega_B$  Soll- Winkelgeschwindigkeit
- $k_p, k_i$  Reglerparameter
- $s$  Schrittzahl



- Wenn nach Ablauf der Schrittzahl eine neue Nachricht da ist, wird die Bewegung ohne Zwischenhalt fortgesetzt.
- Sonst oder wenn die Stopptaste betätigt wird, bricht die Bewegung ab und starte mit der nächsten Nachricht neu.
- Nach Abarbeitung einer Teilbewegung werden die Differenzen und Integralteile an den PC gesendet.
- Ist-Positionen und -Geschwindigkeiten für die graphische Darstellung ergeben sich aus den Sollwerten und Differenzen.



- Für eine flüssige Bewegung ohne »Stopp« muss der PC die Folgenachricht vor der Antwort auf die aktuelle Nachricht absenden.

Ausgabe auf dem LCD-Monitor:

- aktuelle Soll/Ist-Abweichungen, Integralanteile,
- Zähler für Bewegungsstopps,
- Automatenzustand und
- Fehlerzähler (Empfangs-Timeout, Sendeversagen, Winkelmessfehler, »falsche Interrupts«).

## Konstanten zur Definition der LCD-Ausgabe



```
#define INITSTR "A:xxx_xxx_T:xx_.B:xxx_xxx_E:...."
#define LCP_DIFF_R 2 //Differenz Motor R
#define LCP_INTEG_R 6 //Integralteil Motor R
#define LCP_STPCT 12 //Zähler "Bewegungsstopps"
#define LCP_STATE 15 //Zustand des Testprogramms
#define LCP_DIFF_L 18 //Differenz Motor L
#define LCP_INTEG_L 22 //Integralteil Motor L
#define LCP_ERR 28 //Beginn Fehlerzähler
#define ERR_SEND 28 //Zähler Sendversagen
#define ERR_ETO 29 //Zähler Empfangs-Timeout
#define ERR_WMESS 30 //FZ Winkelmessung
//Zeichen 31 ist der Zähler für falsche Interrupts
```



# Hardware-Konfiguration und Treiber



### Hardware-Konfiguration:

- Taster- oder Schalter-Modul an JA (Not-Aus)
- LC-Display an JD (LCD Monitor), JDx »gekennzeichnet (=)«.
- H-Brücken mit Motoren an JL, JLX »gekennzeichnet (=)«.
- PModUSBUSART an JH und PC, JHX »gekennzeichnet (=)«.

### Treiber:

```
#include "pwm.h"           //Motorsteuerung ueber PWM
#include "rotmess.h"       //Messung der Rotationsschritte
#include "comir_pc.h"      //Kommunikation mit dem PC
#include "comir_lcd.h"     //LCD-Kontrollmonitor
#include <stdlib.h>        //daraus wird abs(...) genutzt
```

### Einstellung im Header »rotmess.h« 20 ms Messzeit:

```
#define ABTASTSCHRITTE 40 //40*0,5ms = 20ms
```



Einstellung im Header »comir\_pc.h« :

```
#define COM_PC_RMSG_LEN 10 //Anzahl Empfangsbytes  
#define COM_PC_SMSG_LEN 8 //Anzahl Sendebytes
```

Private globale Daten:

```
uint8_t stop_ct=1; //Zähler Bewegungsstopps  
uint16_t step_ct; //Schrittzähler  
uint16_t kp, ki; //Reglerkoeffizienten  
int32_t diffR, diffL; //Schrittdifferenz  
int32_t integR, integL; //Integralanteile  
int32_t pwmR, pwmL; //Stellwerte  
int16_t speedR, speedL; //Soll-Geschwindigkeit  
uint8_t mrmsg[COM_PC_RMSG_LEN]; //Empfangsnachricht  
uint8_t msmsg[COM_PC_SMSG_LEN]; //Sendenachricht
```

(Re-)Initialisierungsfunktion der reglerinternen Größen:

```
void regelung_reset(){//Regelung initialisieren  
diffR = 0; diffL = 0;//Regelungsabweichungen löschen  
integR= 0;integL = 0;//Integralanteile löschen  
}
```




Programmrahmen mit Initialisierung:

```
int main(){
    uint8_t state = 'S'; //Anfangszustand gestoppt
    com_pc_init();      //Treiber initialisieren
    rotmess_init();
    pwm_init();
    lcd_init((uint8_t*)INITSTR);
    DDRA = 0;          //für Tastereingabe
    sei();             //Interrupts ein
    while(1){ ... }   //Endlosschleife
}
```

Übernahme Eingabenachricht (Programmbaustein, 2x genutzt):

```
speedR = ((int16_t)mrmsg[0] <<8) + mrmsg[1];
speedL = ((int16_t)mrmsg[2] <<8) + mrmsg[3];
step_ct = ((uint16_t)mrmsg[4] <<8) + mrmsg[5];
kp =      ((uint16_t)mrmsg[6] <<8) + mrmsg[7];
ki =      ((uint16_t)mrmsg[8] <<8) + mrmsg[9];
```

Ablauf in der Endlosschleife:




```


lcd_disp_chr(state, LCP_STATE); //Zustand anzeigen
if (state == 'W' || state == 'S'){
    if (com_pc_get(mrmsg)){ //wenn neue Nachricht
        ... //übernehmen
        if (state == 'S'){
            regelung_reset();
            pwm_start();
        }
        state = 'D'; //Folgezustand "Bewegung"
    }
}
  
```



```
//wenn im Zustand Weiter und noch keine neue Eingabe
else if (state == 'W'){
  pwm_stop(); //Motoren anhalten
  state = 'S'; //Zustand "Stop"
  lcd_disp_val(++stop_ct, LCP_STPCT, 2);
}
```



```
if ((step_ct>0) && state=='D'){
  int16_t sa, sb;
  if (rotmess_get(&sa, &sb)){
    if (rotmess_err()) //bei Fehler in "rotmess"
      lcd_incErr(ERR_WMESS); //Fehlerzähler erhöhen
    ... //Ausführung eines PID-Regelschritts je Motor
    step_ct--;
    lcd_disp_val(abs(diffR)>>8, LCP_DIFF_R, 3);
    lcd_disp_val(abs(integR)>>8, LCP_INTEG_R, 3);
    lcd_disp_val(abs(diffL)>>8, LCP_DIFF_L, 3);
    lcd_disp_val(abs(integL)>>8, LCP_INTEG_L, 3);
  }
}
```






```

if ((step_ct==0) && state=='D'){
  //bei Bewegungsende
  //Daten zum PC
  msmg[0] = diffR>>16;
  msmg[1] = diffR>>8 & 0xFF;
  msmg[2] = integR>>16; msmg[3] = integR>>8 & 0xFF;
  msmg[4] = diffL>>16; msmg[5] = diffL>>8 & 0xFF;
  msmg[6] = integL>>16; msmg[7] = integL>>8 & 0xFF;
  if (!com_pc_send(msmg)) //wenn Senden versagt
    lcd_incErr(ERR_SEND); //Fehlerzähler erhöhen
  state='W'; //Zustand => "Weiter"
}
if (PINA){ //bei Tastendruck an Port A
  pwm_stop(); //Motoren anhalten
  state = 'S'; //Anfangszustand herstellen
  lcd_disp_str((uint8_t*)"xx", LCP_STPCT, 2);
  lcd_disp_str((uint8_t*)"....", LCP_ERR, 4);
  stop_ct = 0;
}

```





# Python-Steuerprogramm



# Regelungstest mit Python

Genutzte Module:

```
import serial          #serielle Schnittstelle
import matplotlib.pyplot as plt #Plotfunktion
from sys import exit #Fkt. für Programmabbruch
```

Grundeinstellung für die Regelung und Kommunikation:

```
kp = 1000; ki=500;    # Regelungskoeffizienten
ts = 5                # Regelschr. je Nachricht
```

- Bei  $t_s = 5$  wird alle 100 ms vom Fahrzeug eine Nachricht erwartet und eine zurückgeschickt.
- Wenn der PC zu langsam ist, stoppt die PWM.
- Wenn der Stoppzähler auf dem LCD der Zähler mehr als eins pro Bewegung hochzählt bzw. die Regelung ruckt,  $t_s$  hochsetzen<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup>Für Messungen im kürzeren Zeitabstand ist das Programm so umzuschreiben, dass die Zeittoleranzen und Datenpakete größer sind.



Beschreibung der Bewegung als Liste von Tupeln aus Sollgeschwindigkeit und Zeitdauer:

```
#Bewegungsablauftupel(speed, count)
#speed: Sollgeschwindigkeit in WS*256 je 20ms
#count Anzahl von Schritten der Dauer ts*20ms
trajList = [(2000, 20), (1000, 20), (-3000, 20)]
```

Funktion zur Erzeugung einer Sendenachricht:

```
def msg(v):      # Sendenachricht erzeugen
    bv = v.to_bytes(2, byteorder='big', signed=True)
    bts = ts.to_bytes(2, byteorder='big')
    bkp = kp.to_bytes(2, byteorder='big')
    bki = ki.to_bytes(2, byteorder='big')
    return bv + bv + bts + bkp + bki
```

(Vereinbarung ts, ki und kp siehe Folie zuvor).

Serielle Schnittstelle öffnen. COM anpassen. Timeout so setzen, dass Leseoperationen nach etwa der doppelten Zeit, in der der  $\mu\text{P}$  geantwortet haben muss, mit weniger gelesenen Bytes abbrechen:

```
serial.Serial("COM9", timeout=ts*0.04)
```



Anfangspunkt graphische Ausgabe, Tabellenkopf Textausgabe:

```
t =[0]; dA=[0]; dB=[0]; s=[0]
print('\t\t|speed|diff_R|intg_R|diff_L|intg_L|')
```

Damit der  $\mu$ P nach Abschluss jeder Teilbewegung die nächste Nachricht hat, müssen zum Bewegungsbeginn vor dem Warten auf die erste Antwort zwei Nachrichten gesendet werden:

```
ser.write(smsg(trajList[0][0]))
```

Wiederhole für jedes Tupel der Trajektorliste »count« mal:

```
for (speed, count) in trajList:
    for idx in range(count):
        ser.write(smsg(speed)) #Nachricht senden
        rmsg = ser.read(8)     #auf 8 Antwortbytes warten
        if len(rmsg)<8:        #werden weniger empfangen4
            ser.close();      #Schnittstelle schliessen
            exit()             #Script beenden
```

---

<sup>4</sup>Das passiert, wenn eine Taste am Versuchsboard gedrückt wird.



Sonst die 8 Bytes aufspalten. Zeit, Sollgeschwindigkeit, ... tabellarisch ausgeben und für graphische Ausgabe an Listen hängen:

```
diff_R=int.from_bytes(rmsg[0:2],byteorder='big',signed=True)
intg_R=int.from_bytes(rmsg[2:4],byteorder='big',signed=True)
diff_L=int.from_bytes(rmsg[4:6],byteorder='big',signed=True)
intg_L=int.from_bytes(rmsg[6:8],byteorder='big',signed=True)
print('%3.1f|'%t[-1] + '%5i|'%speed, '%5i|'%diff_R,
      '%5i|'%intg_R, '%5i|'%diff_L, '%5i|'%intg_L)
t += [t[-1]+0.1]
dR += [diff_R]
dL += [diff_L]
s += [speed*(10.0/256)] #Größenanpassung an Diff. im Bild
```

Beispielhaft erzeugte Textausgabe:


t	speed	diff_R	intg_R	diff_L	intg_L
0.0	2000	38	224	39	228
0.1	2000	67	798	68	806
0.2	2000	55	1407	59	1436
...					



Serielle Schnittstelle schließen und Graphik erzeugen:

```
ser.close()  
plt.plot(t, dR, 'r', t, dL, 'b', t, s, 'k')  
plt.show()
```

Sollposition und Fehler in Winkelschritten in Abhängigkeit von der Bewegungsdauer in Sekunden:




(schwarz – Sollgeschwindigkeit (skaliert); rot/blau – Positionsabweichung Motor R/L in Winkelschritten).

## Ergebnisdiskussion

```

kp = 1000; ki=500;           #Regelungskoeffizienten
ts = 5                       #Regelschritte je Nachricht
trajList = [(2000, 20), (1000, 20), (-3000, 20)]
    
```



Bei jedem Geschwindigkeitssprung schwingt die Soll/Ist-Abweichung, bevor sie gegen null strebt. Das Schwingen lässt sich unterbinden,

- indem die Soll-Geschwindigkeit in kleinen Schritten oder stetig geändert wird.
- Durch bessere Wahl von  $k_p$  und  $k_i$ .



# Aufgaben



### Aufgabe 12.1: Ausprobieren der Motorregelung

- Taster- oder Schalter-Modul an JA (Not-Aus)
- LC-Display an JD (LCD Monitor), JDX »gekreuzt (=)«.
- H-Brücken mit Motoren an JL, JLX »gekreuzt (=)«.
- PModUSBUSART an JH und PC, JHX »gekreuzt (=)«.
- Projekt »F12-regelung\regelung« öffnen, übersetzen, starten.
- Konsole (cmd) öffnen.
- Wechsel in das Programmverzeichnis »...\P12\Python«.
- »regelung.py« + Enter.

---

Experimentelle Bestimmung von  $k_p$  und  $k_i$ :

- $k_i = 0$  setzen  $k_p$  so lange erhöhen, bis die Regelung schwingt. Davon auf 60% reduzieren.
- $k_i$  soweit erhöhen, dass die Regelung schwingt und davon auch auf 60% reduzieren.



### Aufgabe 12.2: Aufgabe Abschlussprojekt

Sie haben

- eine Einführung in C und Python mit Beispielen bekommen,
- die Hardware in ihrer Kiste kennen gelernt.
- Für die Hardware wurden Treiber durchgesprochen, ...
- Es folgen morgen als letzte HW-Bausteine: Joystick, IR-Abstandssensor und Bodensensor für Linienverfolgung.

Überlegen Sie sich eine Aufgabe für ihr Abschlussprojekt, die mit der Hardware und ihren Kenntnissen als Team-Arbeit realisierbar ist.

- Besprechung der Realisierbarkeit mit dem Betreuer<sup>5</sup>.
- Abschluss des Programmierprojekts bis zur letzten Vorlesungswoche.
- Abschlusspräsentation mit BBB-Vortrag, und Vorführung am letzten Veranstaltungstermin.

<sup>5</sup>Die Suche einer vernünftigen und realisierbaren Zielstellung ist anspruchsvoll. Oft werden Zielstellungen am Anfang unrealistisch groß gewählt ...